


Win7-64bit USB 驱动安装步骤

● 自动安装:

1. 先拔下触摸屏 USB 下载口与电脑 USB 口之间的连接电缆;
2. 找到安装目录 **TH USB 软件驱动安装\Win7-64bit\Driver_Install** 双击安装文件 **XNETDrvInst-x64.exe** (该文件图标如下所示);



3. 点击如下对话框中的 “始终安装此驱动程序软件”，软件会从安装文件包中选取对应于系统的安装文件，自动安装 Xinje TH USB 驱动程序;



4. 安装完成后，将触摸屏上电，使用 USB 下载线将电脑 USB 口和触摸屏 USB 下载口连接起来，即可使用。

● 手动安装:


1. 使用 USB 下载线将电脑 USB 口和触摸屏 USB 下载口连接起来，将触摸屏上电，打开计算机管理/设备管理器，此时设备管理器中会出现“未知设备”，选中该设备，右击鼠标，选择“更新驱动程序软件”，如下图所示:




2. 如下所示，选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”；




3. 选择安装文件包的路径，**TH USB 软件驱动安装\Win7-64bit\Driver_Install**，此时，计算机会依选定的安装文件包安装 Xinje TH USB 驱动程序；




4. 此时，计算机会依选定的安装文件包安装 Xinje TH USB 驱动程序，点击“始终安装此驱动程序软件”；



5 安装完成后，当出现如下界面时，按“关闭”，即完成了驱动程序的安装；



6. 使用者可打开计算机管理/设备管理器，确认 Xinje TH USB 是否安装成功。



备注：在正确安装了 USB 下载线驱动后，如果仍无法下载工程，请做如下尝试：

1. 拔插一下 USB 下载线；
2. 把触摸屏重新上电；
3. 使用强制下载（2 号拨码置 ON，重新上电）。

注意：在 64 位平台下，请使用鼠标右键点击 XNETDrvInst-x64 程序，在弹出的对话框中，选择“以管理员身份运行”，再进行安装。